
Oberer Schaltpunkt
steigender
Druck
Hysterese
fallender
Druck
Unterer Schaltpunkt